

مدارک لازم برای اخذ گواهی تأیید صلاحیت مسئول کنترل کیفیت

- ۱- معرفی نامه کتبی بر روی سربرگ واحد تولیدی خطاب به انجمن صنفی مسئولین کنترل کیفیت صنایع استان تهران مبنی بر معرفی مسئول کنترل کیفیت با ذکر فرآورده و شیفت کاری مورد نظر
- ۲- رونوشت برابر اصل مجوز تولید شامل گواهی فعالیت صنعتی، پروانه بهره‌برداری یا کارت شناسایی کارگاه از وزارت صنایع و معادن/ وزارت جهاد کشاورزی / مجامع امور صنفی و یا اتحادیه‌ها به همراه آخرین اصلاحیه‌های مرتبط
- ۳- تصویر شناسنامه و کارت ملی
- ۴- یک قطعه عکس ۳*۴
- ۵- رونوشت برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی
- ۶- تصویر گواهی مسئول فنی ویژه صنایع غذایی و آرایشی بهداشتی (در صورت دارا بودن)
- ۷- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ویژه آقایان
- ۸- سوابق تجربی و دوره‌های آموزشی طی شده
- ۹- سابقه کار و علت ترک کار از آخرین محیط قبلی (در صورت دارا بودن)
- ۱۰- اصل قرارداد کار یکساله (فرمت اداره کل استاندارد استان تهران) با مهر و امضای کارفرما و مسئول کنترل کیفیت
- ۱۱- تصویر آخرین لیست بیمه مسئول کنترل کیفیت با تأییدیه سازمان بیمه تأمین اجتماعی شعبه مربوطه
- ۱۲- الصاق اصل استعفا با ذکر دلایل مشخص و نیز تسویه حساب مسئول کنترل کیفیت قبل منضم به تأیید مدیرعامل
- ۱۳- اصل گواهی تأیید صلاحیت مسئول قبل

آدرس: تهران - بالاتر از میدان ولیعصر - کوچه شهید شهامتی - روبروی هتل کوثر - پلاک ۳۳ طبقه دوم

تلفن: ۸۸۸۹۷۹۳۴ و ۰۹۳۵۲۵۴۶۰۴۷